
JUMPER J2 auf "CONNECT TO STAR-GATE WITHOUT POWER SUPPLY" da Netzteil am Star-Gate vorhanden
STAR-BOX
passive
STAR-BOX
passive
JUMPER J2 auf "CONNECT TO STAR-GATE WITHOUT POWER SUPPLY" da Netzteil am Star-Gate vorhanden
RS485 Kabel*
1:1 Verdrahtung
1 auf 1
2 auf 2
5 auf 5 (Schirm)
SCHIRM-ERDUNG nicht vergessen, von Klemme 10 in der Star-Box auf Erde.
Nur eine Seite!
RS485
FCB03
(Patchkabel 1:1)
RS485
FCB03
(Patchkabel 1:1)
TERMINIERUNG aktivieren!
OM-DRAGON
(Master 0001)
NT
STAR-GATE
(Slave 0002)
NT
RS232 an Buchse neben Spannungsversorgung
RS232
CAB327
PC
v1.2
* z.B. FCB13 oder Kabelspezifikation siehe Handbuch (alternativ CAT5/6)