

Gryphon & Lynx D432 „NumLock“ Problem

Damit wird die Aktivierung/Deaktivierung der NumLock Taste beim Gryphon & Lynx D432 (auf einigen Systemen) nach jedem Scan deaktiviert. Diese Einstellung betrifft nur das PS/2 Wedge Interface.

