

## Scanner an Terminal mit PS/2 Schnittstelle

---

Gerät auf STANDARD zurücksetzen



---

1. IBM AT Schnittstelle aktivieren (CAB-321)



2. Deutsche Tastatur aktivieren



3. CAPS LOCK deaktivieren



---

1. IBM AT Schnittstelle aktivieren (CAB-321 SH1738)



2. Deutsche Tastatur aktivieren

